



CÂMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU

A VOZ DO POVO

Rua Nelson Pereira Dias Nº 01-A

CEP: 65.393-000 Telefone: (0xx98)3664-6420

CNPJ 01.612.526/0001-95

Indicação Nº 037/2021.

Senhor Presidente,

A Vereadora infra firmada nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requer que seja esta indicação apresentada ao plenário e após encaminhe expediente ao Senhor Prefeito Municipal, **João Carlos Teixeira da Silva**, com cópia ao **Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE -**, **Sr. Eron Araújo**, para que seja feita nova instalação elétrica para reativação do Poço Artesiano da Vila Fortaleza II e Manutenção na parte de força da bomba do Poço da Vila Fortaleza/Faixa neste Município.

JUSTIFICATIVA:

A medida se faz necessária tendo em vista que o poço da Vila Fortaleza II está desativado há mais de 50 dias devido a problemas elétricos que ocasionou a queima na instalação do contador e painel. Ressaltando a necessidade de vistoria na bomba, uma vez que a água que chegava às residências estava suja por consequência de uma má instalação.

Destaco ainda nesta indicação a necessidade de vistoria na bomba da Vila Fortaleza/Faixa que está com problemas na parte de força e tem impossibilitado a distribuição de água para as residências.

Observando que esta situação está prejudicando a distribuição de água às inúmeras famílias do povoado, peço a sua realização com a maior brevidade possível.

Plenário José Mansueto de Oliveira Junior, Sala das Sessões da Câmara Municipal De Buriticupu, 08 de Março 2021.

PROFESSORA MADALENA
“VEREADORA/ PDT”